

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILT VÄRDEFULLA BYGGNADER UR KULTURHISTORISK SYNPUNKT I ALFTA TÄTORT

Nr	Fastighetsbeteckning, byggnad	Byggn år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s 70)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
1	<u>Alfta Kyrkbyn 1:6 "Per-Ols"</u> Bostadshus Ladugård, lada Bryggarstuga	1700-tal 1927 1800-tal	A, G	2) Locklistpanel, faluröd Fönster med innanfönster, vitmålade, brokvist, 3) Panel, faluröd, fönster och portar, tvåkupigt lertegel. 4) Timmerstomme, dörr och luckor. Oförändrat och väl- behållet bostadshus med värdefulla interiörer, ekonomibygnaderna har stort miljövärde. Ingår i bevarandeområde A.
2	<u>Alfta Kyrkbyn 2:11 "Näsa-Pers"</u> Bostadshus	1898-99	B	Fasspântpanel, fönster- omfattningar, brokvist, tvåkupigt lertegel, stuprör med skarpa vinklar, skorsten av tegel. Trots nya fönster är exteriören välbevarad och värdefull. Ingår i bevarandeområde A.
3	<u>Alfta Kyrkby 2:17 "Hans-Ers"</u> Bostadshus Bostadshus Ladugård Härbre Lider Fäx	1905 1827otid 1782 1938omb 1778 1800-tal 1800-tal	A, G	1) Grund av huggen sten, fasspântpanel, grönmålad, veranda, fönsteromfatt- ningar, listverk, tvåkupigt lertegel, 2) Timmerstomme, faluröd, delvis fönster m innanfönster, vitmålade, omfattningar, brokvist, tvåkupigt lertegel, 3) Stensockel, locklistpanel, faluröd, portar tjärade 5) Timmerstomme, faluröd, portar tjärade, tvåkupigt lertegel 8o9) Timmerstomme, faluröd, tvåkupigt lertegel. Större gård med välbehållna bostadshus, även interiört, och ekonomibygnader från skilda byggnadsepoker. Ingår i bevarandeområde A.

Nr	Fastighetsbeteckning, byggnad	Byggn år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s 70)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
4	<u>Alfta Kyrkby 3:7 "Bastbacken"</u> Bostadshus Snickarbod Uthus Lekstuga	1922-3 1922-3 1922-3 1924	B, G	1) Fasspântpanel, gulmålad, fönster, engelskt röda, omfattningar, gulmålade, tvåkupigt lertegel, stuprör med skarpa vinklar, skorsten av tegel, 2) Fasspântpanel, faluröd, fönster vitmålade, tvåkupigt lertegel, 3) Panel, faluröd. Trots smärre förändringar ett välbehållet bostadshus med uthusbyggnader. Ingår i bevarandeområde A.
5	<u>Alfta Kyrkby 3:28 "Jon-Knuts"</u> Bostadshus Portlider Ladugård Vedbod, lider Härbre	1800 brj 1800 brj 1920-tal 1800-tal 1700-tal	A, B, G	1) Locklistpanel, faluröd, fönster med innanfönster, vitmålade, tvåkupigt lertegel, 2) Timmerstomme, faluröd, fönster med innanfönster, vitmålade, portar, omfattningar, 3) Fasspântpanel, faluröd, fönster vitmålade, portar och luckor, gråmålade, tvåkupigt lertegel, 4) Timmerstomme, faluröd, portar, tvåkupigt lertegel, 5) Timmerstomme, faluröd, portar och luckor, spântak. Välbevarad gårdsmiljö med byggnader från olika tidsepoker. Ingår i bevarandeområde A.
6	<u>Alfta Kyrkbyn 5:2 "Bölsbacken"</u> Bostadshus	1890 slt	H	Grund av huggen sten, fasspântpanel, fönsteromfattningar (Nya fönster, dörr och taktäckning). Ingår i bevarandeområde A.

Nr	Fastighetsbeteckning, byggnad	Byggn år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
7	<u>Alfta Kyrkby 5:6 "Lundagården"</u> Bostadshus Bostadshus Härbre Ladugård	1858 1850 1870-tal 1910-tal	B,G	1) Grund av huggen sten delvis, locklistpanel, fönster med innanfönster mot söder, vitmålade, omfattningar, brokvist med dörr, tvåkupigt lertegel, 2) Locklistpanel, delvis äldre fönster, omfattningar, dörr, skorsten av tegel, 3) Timmerstomme, faluröd, tvåkupigt lertegel, 4) Locklistpanel, faluröd, tvåkupigt lertegel. Trots vissa förändringar välhållna exteriörer på samtliga byggnader i gårdsmiljön. Ingår i bevarandeområde A.
8	<u>Alfta Kyrkby 5:8</u> Bostadshus Bryggstuga	1800-tal 1800-tal	B,G	1) o 2) Stengrund, timmerstomme, faluröd, fönster med omfattningar, vitmålade, tvåkupigt lertegel. Väbevarad gårdsmiljö.
9	<u>Alfta Kyrkby 8:2 "Skindra"</u> Bostadshus Bostadshus Ladugård Härbre Vedbod, vagnslider	1907 1844 ca 1910 1800-tal 1892	B,C,G	1) Grund av huggen sten, fasspântpanel, vitmålade, fönsteromfattningar, glasveranda, dörrar, brunmålade, skorsten av tegel tvåkupigt lertegel, 2) Stengrund, timmerstomme, faluröd, fönster, vitmålade, brokvist, dörrar, tvåkupigt lertegel, 3) Fasspântpanel, faluröd, fönster, vitmålade, portar tjärade, tvåkupigt lertegel. 4) Timmerstomme faluröd, luckor och dörrar, tjärade, tvåkupigt lertegel, 5) Panel, faluröd, luckor och dörrar tjärade, tvåkupigt lertegel. Två representativa bostadshus från olika byggnadsepoker samverkar med ekonomibyggnaderna i en välbevarad miljö. Ingår i bevarandeområde A.

Nr	Fastighetsbeteckning, byggnad	Byggn år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s 70)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
10	<u>Alfta Kyrkbyn 9:s "Ol-Mårs"</u> Bostadshus Bostadshus Härbre	1906 1777 ca 1800	A, C, G	1) Grund av huggen sten, fasspântpanel, omfattningar, listverk, dörrar, 2) Locklistpanel, faluröd, brokvist, tvåkupigt lertegel, 4) Timmerstomme, faluröd, portar, tjärade, tvåkupigt lertegel. Vålbehållen gårdsmiljö där vissa förändringar dock gjorts av bostadshusens exteriörer. Ingår i bevarandeområde A.
11	<u>Alfta Kyrkby 9:15 "Lyckan"</u> Bostadshus Lusthus	1902 1902	C, G	1) Grund av huggen sten, fasspântpanel, fönster vitmålade, dörrar, brokvist, skorsten av tegel, tvåkupigt lertegel. Vålbevarat exempel på sekelskiftets panelarkitektur, lusthusen är sällsynta i Alfta. Ingår i bevarandeområde A.
12	<u>Alfta Kyrkby 9:17 "Br Eriksson"</u> Bostadshus Magasin	1917 1926	B, G	1) Grund av huggen sten, fasspântpanel, gråmålad, vissa fönster med innanfönster, dörrar brunmålade, tvåkupigt lertegel, skorsten av tegel, 2) Fasspântpanel, gråmålad, vissa fönster, tvåkupigt lertegel. Relativt välbevarat affärs- och bostadshus. Ingår i bevarandeområde A.
13	<u>Alfta Kyrkby 9:28</u> Bostadshus	1912	B	Grund av huggen sten, fasspântpanel, listverk, vissa fönster, brunmålade, tvåkupigt lertegel, stuprör med skarpa vinklar. Vålhållet 10-talshus. Ingår i bevarandeområde A.

Nr	Fastighetsbeteckning, byggnad	Byggn år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s 70)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
14	<u>Alfta Kyrkby 10:13 "Östnings"</u> "PerJons" Bostadshus Ladugård, bryggargstuga Härbre	1890 1887 1836	B, G	1) Grund av huggen sten, fasspântpanel, omfattningar, brokvist, stuprör med skarpa vinklar, skorsten av tegel, tvåkupigt lertegel, 2) Grund av huggen sten delvis, fasspântpanel faluröd, brokvist, dörrar, tvåkupigt lertegel, 3) Timmerstomme faluröd, tvåkupigt lertegel. Relativt oförvanskad gårdsmiljö. Ingår i bevarandeområde A.
15	<u>Alfta Kyrkby 12:11 "Prinsa"</u> Bostadshus	1900	H	Fasspântpanel, faluröd fönster, vitmålade.
16	<u>Alfta Kyrkby 12:51</u> Bostadshus Bagarstuga Fäx Loge	1800 slt B,G " " "		1) Locklistpanel, faluröd, tvåkupigt lertegel, 2) Timmerstomme faluröd, fönster, vitmålade, omfattningar, brokvist, tvåkupigt lertegel, skorsten av tegel. Gott exempel på utanvidsbebyggelse.
17	<u>Alfta Kyrkby 13:1 "Ersk-Danils"</u> Bostadshus Ladugård	1910 ca1910	C, G	1) Grund av huggen sten, fasspântpanel, vitmålade, listverk, omfattningar, torn, vindflöjel, stuprör med skarpa vinklar, tvåkupigt lertegel delvis 2) Grund av huggen sten, fasspântpanel faluröd, fönster vitmålade, portar tjärade, tvåkupigt lertegel. Ytterst välbevarat exempel på sekelskiftets panelarkitektur samt stor ekonomibyggnad karaktäristiskt för Voxnadalen. Ingår i bevarandeområde A.

Nr	Fastighetsbeteckning, byggnad	Byggn år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
18	Alfta Kyrkby 21:7 <u>"Apoteket"</u> Affärshus Magasin	1900 ca1900	C,G	1)Grund av huggen sten. Fasspântpanel, fönster med omfattningar, veranda, skorsten av tegel, 2)Fasspântpanel, gulmålad tvåkupigt lertegel. Välhållen centrumbebyggelse. Ingår i bevarandeområde A.
19	Alfta Kyrkby 21:18 <u>"Försam- lingshemmet"</u> Församlingshem	1912-19	C,F	Grund av huggen sten, putsade fasader, torn, takfot, tvåkupigt ler- tegel. Välbevarat putsat hus, ensam i sitt slag i Alfta. Ingår i bevarande- område A.
20	Alfta Kyrkby 21:26 <u>"Centralpalatset"</u> Affärshus	1900	C,F	Grund av huggen sten, fasspântpanel, listverk, fönster med omfattningar. Äldre affärsbyggnad i centrum med välbehållen panelarkitektur. Ingår i bevarandeområde A.
21	Alfta Kyrkby 21:34 <u>"Nygårds", "21:an"</u> Fd skola/bostadshus Fd lärarbostads/bostadshus Uthus	1800 slt B,F,G 1871 ca1900		Grund av huggen sten, fasspântpanel, listverk, omfattningar, dörrar tvåkupigt lertegel, 2)Grund av huggen sten delvis, fas- spântpanel, listverk, om- fattningar, fönster, dörrar, tvåkupigt lertegel, 3)Grund av huggen sten, locklistpanel, faluröd. Fönster vitmålade, två- kupigt lertegel, skorsten av tegel. Synnerligen välbevarad gårdsmiljö med välhållna mangårds- byggnader. Ingår i bevarandeområde A.

Nr	Fastighetsbeteckning, byggnad	Byggn år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
22	Alfta Kyrkby 21:56 <u>"Skogsvillan"</u> Bostadshus Uthus	ca1920 ca1920	B,G	1)Grund av huggen sten, fasspântpanel, fönster mot norr ockragula, burspråk, listverk, tvåkupigt lertegel, 2)Locklistpanel faluröd, fönster vitmålade. Oförvanskad och välbevarad 20-talsvilla. Ingår i bevarandeområde A.
23	Alfta Kyrkby 22:10 <u>"Schönnings"</u> Bostadshus	1866	B,F	Delvis grund av sten, timmerstomme, faluröd, fönster med innanfönster och omfattningar, vitmålade, skorsten av tegel. Tidigare fattigstuga. Välbevarad exteriör.
24	<u>Alfta Kyrkby 25:6 "Tärnströms"</u> Bostadshus Vagnslider Tvättstuga F d charkuteri Källare	1700 slt A,G ca1910 ca1910 1909 1800-tal		1)Grund av huggen sten, locklistpanel faluröd, omfattningar, portar tvåkupigt lertegel, skorsten av tegel, 2-4)Fasspântpanel, faluröd, fönster, fönster vitmålade, portar tjärade, tvåkupigt lertegel, 3o4/ Grund av huggen sten, 5)Panel faluröd, vita fönster. Välbevarad gårdsmiljö, bra exempel på Borgens hantverksbebyggelse. Ingår i bevarandeområde C.
25	<u>Alfta Kyrkby 25:32 "Gästis"</u> Gästgiveri Annex	1877-78 1973	B, E, F	1) Grund av huggen sten, panel gråmålad, omfattningar, veranda, listverk, torn, skorstenar av tegel. Magnifikt exempel på ett av de första husen med panelarkitektur, äldsta bevarande. Ingår i bevarandeområde A.

Nr	Fastighetsbeteckning, byggnad	Byggn år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
69	<u>Alfta Kyrkby 25:33</u> Bostadshus	1800- talets slut	B	Grund av huggen sten, fasspântpanel, listverk brokvist, skivtäckt plåttak, skorsten av tegel. Har tidigare hört till gästgivaregården .Ingår i bevarandeområde A.
26	<u>Alfta Kyrkby 26:22</u> F d bankhus	1907	C, F	Grund av huggen sten, putsade fasader, gulmålade, fönster brunmålade, dörrar tvåkupigt lertegel. Välbevarat kontorshus, ensam i sitt slag i Alfta. Ingår i bevarandeområde A.
27	<u>Alfta Kyrkby 26:23 "Tomtebo"</u> Bostadshus/förskola	1909	C	Grund av huggen sten, fasspântpanel, vissa fönster med innanfönster, vitmålade, listverk, veranda, takkupor dörrparti utom dörr, ornament i gavelröste, stuprör med skarpa vinklar. Rikt dekorerad och välbevarad panelarkitektur. Ingår i bevarandeområde A.
28	<u>Alfta Kyrkby 26:37 "Solvik"</u> Bostadshus Uthus	1923 1923	C, G	1) Grund av huggen sten, slätputs vit, fönster med innanfönster, grönmålade, burspråk, frontespis, stuprör med skarpa vinklar, tvåkupigt lertegel. Oförvanskat 20-talshus, ovanligt även med putsade fasader i Alfta. Ingår i bevarandeområde A.
70	<u>Alfta kyrkby 26:56 "Pell-Pers"</u> Bostadshus	1800- talets slut	H	Timmerstomme, takfot, tvåkupigt taktegel, fönster omfattningar, vitmålade. Ingår i bevarandeområde A.

Nr	Fastighetsbeteckning, byggnad	Byggn år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s 70)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
29	<u>Alfta Kyrkby 28:18 "Vestmans"</u> Bostadshus	1901	B	Fasspântpanel, vitmålade, fönster med innanfönster, rödmålade, omfattningar, listverk, veranda, äldre belysning, tvåkupigt lertegel. Välbevarad mindre mangårdsbyggnad till f d jordbruk.
30	<u>Alfta Kyrkby 28:23</u> Bostadshus Uthus	ca1890 ca1890	B, G	1) Grund av huggen sten, fasspântpanel, omfattningar, brokvist, listverk, tvåkupigt lertegel, skorsten av tegel, äldre belysning, 2) Fasspântpanel faluröd, fönster, portar, skorsten av tegel, tvåkupigt lertegel. Välbehållet, typiskt bostadshus från sena 1800-talet.
31	<u>Alfta Kyrkby 28:51</u> Bostadshus	1923	B	Fasspântpanel, gulmålade, fönster med innanfönster, grönmålade, veranda, skorsten av tegel, äldre belysning. Oförvanskad egnahemsbebyggelse av 20-talstyp. Ingår i bevarandeområde C.
32	<u>Alfta Kyrkby 28:61</u> Bostadshus Uthus	ca1920 ca1920	B	Grund av huggen sten, fasspântpanel, veranda, tvåkupigt lertegel. Ingår i bevarandeområde C.
33	<u>Alfta Kyrkby 28:70</u> Bostadshus, affär	ca1901	H	Grund av huggen sten, fasspântpanel, listverk. Ingår i bevarandeområde C.
34	<u>Alfta Kyrkby 30:31</u> Bostadshus Uthus Uthus	1800 slt H ca1900 ca1900	H	1) Locklistpanel, omfattningar, takfot. Ingår i bevarandeområde C.

Nr	Fastighetsbeteckning, byggnad	Byggn år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
35	<u>Alfta Kyrkby 30:57"Alftakvarn"</u> F d kvarn	1910	D,H	Grund av huggen sten, fasspântpanel, fönster ockragula, tvåkupigt lertegel. Ingår i bevarandeområde C.
36	<u>Alfta Kyrkby 30:80"Knagga"</u> Bostadshus Klädstuga Vagnslider, vedbod	1857 1800-50 ca1850	B,G	1)Grund av huggen sten, panel vitmålad, fönster med innanfönster blåmålade, omfattningar, listverk, takfot, veranda, tvåkupigt lertegel, äldre belysning, 2-3)Timmerstomme faluröd, fönster, portar, tvåkupigt lertegel. Ytterst välbevarad större mangårdsbyggnad av herrgårdstyp. Ingår i bevarandeområde C.
37	<u>Alfta Kyrkby 43:1"Widells"</u> Affärs o bostadshus	ca1920	H	Putsade fasader, beige, fönster i övervåning brunmålade, skivtäckt plåttak.
38	<u>Alfta Kyrkby 44:1"Tures"</u> Bostadshus Bostadshus Uthus	1836 1900 1905	B,G	1-2)Grund av huggen sten, fasspântpanel vitmålad, fönster med innanfönster och omfattningar, röda listverk, dörrar, skorsten av tegel, stuprör med skarpa vinklar(1), tvåkupigt lertegel(1), brokvist(2). Gården utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö, mycket välbevarade exteriörer. Ingår i bevarandeområde A.
39	<u>Alfta Kyrkby 64:3"Norrbacka"</u> Bostadshus Bostadshus	ca1875 ca1875	B,G	1)Timmerstomme faluröd, veranda, vissa fönster med innanfönster och omfattningar, dörrar gröna, skorsten av tegel, tvåkupigt lertegel, 2)Panel, faluröd, fönster med innanfönster, vitmålade, dörr på södra gaveln, brokvist, skorsten av tegel. Trots vissa oönskade förändringar en värdefull gårdsmiljö.

Nr	Fastighetsbeteckning, byggnad	Byggn år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
40	<u>Alfta Kyrkby 75:1"01-Anders"</u> Bostadshus Bostadshus Uthus Lider Smedja Loge Härbre	1842 1800 brj 1800-tal 1800-tal 1800-tal 1927 1800-tal	B,G	1-2)Grund av sten, timmerstomme faluröd, fönster med innanfönster vitmålade, brokvist, dörrar, tvåkupigt lertegel, 4-5)Timmerstomme faluröd, portar och luckor tjärade, tvåkupigt lertegel, 7)Timmerstomme, port, spåntak, 9)Timmerstomme faluröd, luckor och port tjärade, tvåkupigt lertegel. Exteriört och även interiört välbevarade bostadshus som tillsammans med ekonomibygnaderna utgör en värdefull gårdsmiljö.
41	<u>Alfta Kyrkby 81:1"Holms"</u> Bostadshus Uthus Snickarbod	1892 ca1900 ca1900	B,G	1)Fasspântpanel, grönmålade, omfattningar, listverk grå, veranda med glasdörr, stuprör med skarpa vinklar, tvåkupigt lertegel, 2- 3)Panel faluröd, fönster, omfattningar, portar, två- kupigt lertegel, skorsten av tegel(3). Byggmästare Holms egen bostad, synnerligen välbevarad. Ingår i bevarandeområde C.
42	<u>Alfta Kyrkby 89:1 "Alfta station"</u> Stationshus F d stinsbostad	1900 ca1900	E,B	1)Grund av huggen sten, fasspântpanel, vissa fönster, skorstenar, listverk, skivtäckt plåttak, 3)Grund av huggen sten, locklistpanel, faluröd, skorstenar, tvåkupigt lertegel. Kultur- historiskt viktig byggnad i Alfta. Ingår i beva- randeområde A.

Nr	Fastighetsbeteckning, byggnad	Byggn år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
43	<u>Alfta Prästbord 1:1 "Präst- gården"</u> Prästgård Flygel Bryggstuga Uthus	1794 1700-tal 1902 ca1920	A,E,G	1)Locklistpanel, fönster, dörrar, takfot, skorstenar, enkupigt lertegel, 2)Locklistpanel faluröd, fönster, blyfönster, dörr, skorsten, tvåkupigt lertegel, 3)Grund av huggen sten, fasspântpanel faluröd, fönster vitmålade, dörrar, skorsten av tegel, tvåkupigt lertegel. Kulturhistoriskt värdefull gårdsmiljö. Ingår i bevaran- deområde A.
44	<u>Alfta Prästbord 1:12 "Kyrk- skolan"</u> F d skola	1844	E,F	Panel, faluröd, fönster i övervåningen vitmålade, omfattningar, entréparti med kolonner, omvikt takfot, dörrar, enkupigt lertegel. Äldsta bevarade skolbyggnaden, ytterst välhållen. Ingår i bevarandeområde A.
45	<u>Alfta Prästbord 2:1 "Alfta kyrka"</u> Alfta Kyrka	1765-69	A,E,F	Skyddad enligt lag. Ingår i bevarandeområde A
46	<u>Nordanå 1:4 "Buska"</u> Bostadshus Bostadshus Lada Uthus	ca1800 ca1800 1841 ca1850	B,G	1)Grund av huggen sten, panel faluröd, fönster, blyfönster i övervåning, omfattningar, dörr, skorsten av tegel, tvåkupigt lertegel, 2)Panel faluröd, fönster, omfattningar, brokvist, dörr, tvåkupigt lertegel, 3)Timmerstomme faluröd, fönster, tvåkupigt lertegel 4)Timmerstomme och panel rödmålade, vissa portar, tvåkupigt lertegel. Välhållt exempel på mindre jordbruk, värdefull gårds- miljö. Ingår i bevarandeområde B.

Nr	Fastighetsbeteckning, byggnad	Byggn år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
47	<u>Nordanå 2:4</u> Bostadshus	ca1910	H	Ingår i bevarandeområde B.
48	<u>Nordanå 3:2"Strandberg"</u> Bostadshus Bostadshus Bryggstuga	1800 brj B,G " "		1-3)Locklistpanel faluröd, omfattningar, skorsten av tegel,brokvist och dörr, (2), dörrar och fönster med innanfönster (3). Ingår i bevarandeområde B.
49	<u>Nordanå 4:24</u> Bostadshus Uthus	ca1850 1800-tal	B,G	1)Grund av huggen sten, locklistpanel faluröd, fönster med innanfönster vitmålade, dörr, omfattningar, skorsten av tegel, stuprör med skarpa vinklar, tvåkupigt lertegel, äldre belysning, 2)Panel faluröd, spåntak. Mycket välbevarad parstuga. Ingår i bevarandeområde B.
50	<u>Nordanå 4:25"Gammel-Ekmans"</u> Bostadshus Snickarbod	1700 slt A,G 1860-70		1)Grund av huggen sten, locklistpanel, faluröd, omvikt takfot, skorsten av tegel,2)Panel faluröd, fönster skorsten av tegel. Välhållt exempel på tidig utanvids/hantverksbebyggelse. Ingår i bev.omr B.
51	<u>Nordanå 4:51"Björkebo"</u> Bostadshus Bryggstuga Fäx	1909-10 ca1850 ca1850	C,G	1)Grund av huggen sten, fasspångpanel, lisverk, dörren gråmålad, fönster med innanfönster, vitmålade, tvåkupigt lertegel,2)Timmerstomme och locklistpanel faluröd, fönster med innanfönster vitmålade, tvåkupigt lertegel, 3)Timmerstomme faluröd, port, äldre belysning. Mycket välbevarad panelvilla. Ingår i bevarandeområde B.

Nr	Fastighetsbeteckning, byggnad	Byggn år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
52	<u>Nordanå 7:2</u> Bostadshus Uthus	ca1910 ca1910	B,G	1)Grund av huggen sten, fasspântpanel, fönster med innanfönster, omfattningar, tvåkupigt lertegel, skorsten av tegel, 2)Fasspântpanel, fönster, tvåkupigt lertegel. Oförvanskad och genuin egnahemsmiljö. Ingår i bevarandeområde B.
53	<u>Nordanå 11:1"Gla sjukstugan"</u> F d barnmorskebostad F d likbod	1863 1800-tal	B,F,G	1)Delvis grund av sten, fasspântpanel, brokvist, skorsten av tegel, tvåkupigt lertegel, 2)Timmerstomme faluröd, tvåkupigt lertegel. Ingår i bevarandeområde B.
54	<u>Sunnanåker 2:30"Mats-Ols"</u> Bostadshus Bostadshus Ladugård Härbre	1884 ca1890 ca1900 ca1900	B,G	1-2)Grund av huggen sten, fasspântpanel, omfattningar, glasveranda, listverk, dörr, delvis tvåkupigt lertegel, 2)även fönster med innanfönster, brokvist, äldre belysning. Välbevarad gårdsmiljö med flera karaktäristiska byggnader.
55	<u>Västanå 1:1"Ol-Danils"</u> Bostadshus Bostadshus Uthus	1895 1858 ca1900	B,G	1)Grund av huggen sten, fasspântpanel, dörr, vissa fönster med innanfönster, veranda, omfattningar, listverk, skorsten av tegel, 3)Fasspântpanel faluröd, fönster vitmålade, portar. Välbevarad mangårdsbyggnad med riklig "snickarglädje", gotiskt inspirerad veranda.

Nr	Fastighetsbeteckning, byggnad	Byggn år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
56	<u>Västanå 1:2,1:4"Swartz"</u> Bostadshus Uthus Lusthus	1880 1880 ca1900	B,G	1)Grund av huggen sten, fasspântpanel, listverk, takfot, fönster med innanfönster, omfattningar, stuprör med skarpa vinklar, skivtäckt plåttak, rött, 2)Fasspântpanel, fönster, omfattningar, dörr, tvåkupigt lertegel, skorsten av tegel. Rikt dekorerad och välbevarad panelarkitektur. Ingår i bevarandeområde B.
57	<u>Västanå 1:6 "Skräddar-Kvistes"</u> Bostadshus Uthus	1923 1920-tal	B,G	1)Fasspântpanel, stuprör med skarpa vinklar, tvåkupigt lertegel, äldre belysning, 2)Fasspântpanel faluröd, fönster och portar grönmålade, tvåkupigt lertegel. Väl bibehållet 20-talshus. Ingår i bev omr B.
58	<u>Västanå 1:9"Västhaga"</u> Bostadshus	1924	B	Fasspântpanel, fönster, brokvist, tvåkupigt lertegel. Vålhållet egna hem från 1920-talet. Ingår i bevarandeområde B.
59	<u>Västanå 1:30"Västanå skola"</u> Skolhus Uthus	ca1906 ca1906	F,G	1)Delvis grund av huggen sten, fasspântpanel, rödmålade, listverk, fönster med innanfönster vitmålade, tvåkupigt lertegel, skorsten av tegel, 2)Fasspântpanel faluröd, dörr överljus, tvåkupigt lertegel. Oförändrade exteriörer bildar värdefull miljö. Ingår i bevarandeområde B.
60	<u>Västanå 2:17</u> Bostadshus Uthus	ca1920 ca1920	H	Ingår i bevarandeområde B.

Nr	Fastighetsbeteckning, byggnad	Byggn år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
61	<u>Västanå 2:20</u> "Tulpan" Bostadshus Bostadshus	1800 brj B,G 1867		1)Putsade fasader vitmålade, fönster med innanfönster, skorsten av tegel delvis tvåkupigt lertegel, 2)Fasspântpanel, fönster med innanfönster, skorsten av tegel, tvåkupigt lertegel. Relativt välhållen utanvidsbebyggelse. Ingår i bevarandeområde B.
62	<u>Västanå 2:35 "Tulpan"</u> Bostadshus Bryggstuga Bostadshus	1870 1867 ca1890	B,G	1)Panel faluröd, dörrar, skorstenar av tegel, två- kupigt lertegel. 2)Timmerstomme, fönster, dörr, tvåkupigt lertegel. 3)Panel faluröd, fönster med innanfönster och omfattningar, brokvist, dörrar, skorsten av tegel, tvåkupigt lertegel. Välbevarad gårdsmiljö. Ingår i bevarandeområde B.
63	<u>Västanå 2:36 "Linders"</u> Bostadshus	ca1910	C	Grund av huggen sten, fasspântpanel, gulmålad, fönster, burspråk, listverk, dörrar brunmålade, tvåkupigt lertegel. Ytterst välbevarad större panel- villa. Ingår i bevarandeområde B.
64	<u>Västanå 2:48</u> Bostadshus Uthus	1922 1920-tal	B,G	1)Fasspântpanel gulmålad, fönster med innanfönster, skorsten av tegel, stuprör med skarpa vinklar, 2)Panel, fönster, dörrar, skorsten av tegel. Relativt oförvanskad egnahemsbebyg- gelse. Ingår i bevarande- område B.
65	<u>Västanå 2:49 "Älvås"</u> Bostads-affärshus	1920-21	F	Fasspântpanel, vissa fönster med innanfönster, dörrar grönmålade, två- kupigt lertegel. Äldre väl bibehållet affärshus. Ingår i bevarandeområde B.

Nr	Fastighetsbeteckning, byggnad	Byggn år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
66	<u>Västanå 2:57 "Larsson & Löf"</u> Bostadshus	1800-tal	H	Ingår i bevarandeområde B.
67	<u>Västanå 4:1 "Komministergården"</u> Bostadshus Uthus Uthus	ca1900 ca1900 ca1900	B,G	1-3) Fasspântpanel, tvåkupigt lertegel. Tidigare komministergård, relativt välhållna exteriörer.
68	<u>Västanå 10:1 "Hammarlunds"</u> Bostadshus	1912-13	B	Grund av huggen sten, omfattningar, brokvist, tvåkupigt lertegel. Exteriört välbevarat mindre bostadshus. Ingår i bevarandeområde B.